



CRITICIDADE	AÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	DANOS	LINHAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS	CRÉDITOS TÉCNICOS
CRITICIDADE 00	REALOCAÇÃO	Zona de fraturamento e processos erosivos, zona de movimento de massa, zona de alargamento; risco de dolinamento.	Área de fraturamento intenso, processos erosivos e patologias em edificações já identificadas (mapa de feições); áreas já alagadas; área central passível de colapso das minas de extração de sal; encosta do Mutange, Jardim Alagados e Cardoso; zona de deformação, falhamento geológico; R3* e R4* CPRM 2012/2017	Realocação, controle dos processos erosivos, monitoramento e alerta.	Mapa de Linhas de Ações Prioritárias Versão 4 - dezembro/2020 
CRITICIDADE 01	MONITORAMENTO	Possibilidade de fraturamento e processos erosivos, movimento de massa e alargamento.	Área passível de expansão dos processos erosivos e patologias estruturais em edificações, instabilidade e perda funcionalidade das edificações.	Monitoramento, podendo incorrer em realocação dos moradores da edificação ou de áreas inteiras.	Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Fuso 25S Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 39° W. Gr., acrescidas as constantes: 10000 km e 500 km, respectivamente.

Este mapa é dinâmico e que as áreas de monitoramento podem ser aumentadas a medida em que forem sendo apresentadas novas evidências de avanço do problema. Imagem utilizada como base do mapa: Google Earth, 2020. R3 E R4 - Setores de Movimento de Massa